



〔右岸上名倉地区復旧状況〕




破堤直後



捨石投入開始



夜間作業状況




復旧状況（9月21日 9:00）



上名倉地区破堤状況



庄野地区堤防洗掘状況



八木田水位観測所



地藏原堰堤